


ПОГОДЖУЮ

Директор охтирського фахового
коледжу СНАУ



«27»

окт

2023 р.

р.

2023 р.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального

поточного задовільний.

Хто виконував роботи з ремонту будівель обслуговуючий персонал

5. Стан території та її площа задовільний площа 64172 м²

6. Кількість і стан допоміжних споруд 8 задовільний

Наявність цементованих майданчиків для сміттезбиральників, їх стан
в наявності задовільний

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан задовільний

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Підключеннам до мережі Інтернет, так/ні	Наявність активів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні			
Найпростіше укриття	м.Охтирка, вул.Сумська,46	150	так	так	так	так	готовий
Найпростіше укриття	м.Охтирка, вул.Сумська,46	550	так	так	так	так	готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості							Примітка
		Покажчиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктами системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
3-х поверховий навчальний корпус	м.Охтирка, вул.Сумська,46	так	так	так	ні	так	так		
навчальний корпус	м.Охтирка, вул.Сумська,46	так	так	так	ні	так	так		
Гуртожиток	м.Охтирка, вул.Сумська,46	так	так	так	ні	так	так		
Майстерня	м.Охтирка, вул.Сумська,46	так	так	так	ні	так	ні		

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка	
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)			
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості		
Працівники	91	40	44	91	100		
Здобувачі освіти	351	120	34	351	100		

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) так ;
 - наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) наявні ;
 - забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні ;
 - наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти)
- наявні та направлені на локацію закладу освіти** ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) наявні

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан

Загальна площа 2681 м² задовільний

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного Плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
фізики, хімії	1	+			+	+
	1	+			+	+
інформатики	2	+			+	+
газові мережі	1	+			+	+
машин і механізмів	1	+			+	+

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електrozахист)
З обробки металу	50	10	+	Бетон	норма	Наявні
Зварювальний цех	80	8	+	бетон	норма	наявні

14. Наявність методичного кабінету **в наявності**

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників **в наявності**

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

в наявності , стан і зберігання - задовільні

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	30	30	
	Телевізори	2	2	
	Проектори	4	4	
	Екрани	4	4	

17.Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами

площа 569,4 м² в задовільному стані

18.Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки
розміри 18,02x8,97 м відповідає вимогам пожежної безпеки

19.Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний.

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм вистачає.

20.Наявність їдалньі або буфету кількість посадочних місць, забезпеченість та стан меблів їдалня на 15 місць,
 забезпеченість технологічним обладнанням забезпечено,
 санітарний стан задовільний,
 умови для миття рук 2 мийки, 2 електросушарки.
 Наявність проточної води: холодної в наявності,
 гарячої в наявності.

21.Організація питного режиму питні фонтанчики, самостійне індивідуальне забезпечення бутильованою водою.

22.Наявність медичного, кабінетів: хто здійснює медичний контроль
 за станом здоров'я учнів, слухачів медпункт, медичний працівник

23.Наявність і стан бібліотеки задовільний

24.Фонд підручників, посібників художньої літератури ,
 періодичних видань 31938 шт.

Забезпеченість підручниками за предметами 100%.

25.Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечено.

26.Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення
в наявності.

27.Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту в наявності;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання в наявності та справному стані;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння в наявності та справному стані;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкоахисту в справному стані;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутні;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів в наявності та задовільному стані ;

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами заплановано;

28.Стан покрівлі задовільний.

29.Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання задовільний;

електропостачання задовільний;

каналізація задовільний.

30.Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну
природня задовільний.

31.Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє.

32.Наявність гуртожитку та його стан
гуртожиток на 220 місць, стан задовільний.

33.Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) в наявності.

34.Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими.
Характер опалювальної системи теплоцентраль, стан задовільний.

35.Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом
згідно штатного розпису.

**36. Наявність та реєстрація колективного договору
в наявності, зареєстрований.**

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:
Заклад до нового 2022/2023 навчального року готовий.

Голова комісії
Члени комісії:

підпис

В.В.Кулик

підпис

В.В. Домашенко

підпис

Н.П. Завгородній

підпис

Ю.М.Івженко

